



Actualización de Firmware para ciertos Receptores de AV de Pioneer

Julio 1, 2026

Estimado cliente de Pioneer:

Nos gustaría informarle sobre la disponibilidad de una actualización de firmware solo para los siguientes receptores Pioneer vendidos en Latinoamérica. La instalación en cualquier otro producto podría causar daños irreversibles.

DMH-ZF7650BT
DMH-ZF8750BT
DMH-ZF9650BT

Esta actualización de firmware corrige el siguiente problema.

- Se ha corregido un problema de audio que ocurría al cambiar de pista durante la reproducción de música en CarPlay.
- Se ha mejorado la conectividad del smartphone.
- Se ha añadido una función para alternar la visualización entre la cámara de visión trasera y una segunda cámara.
- Corrección de errores menores.

Para realizar esta actualización, se necesitan los siguientes elementos:

- Receptor AV integrado en el tablero de Pioneer
- Dispositivo de almacenamiento USB en blanco (sin archivos), de 512 MB o más de capacidad, formateado en FAT32 o NTFS.

Las instrucciones sobre la instalación del firmware se proporcionan en la misma página que la actualización del firmware. La instalación de la actualización debería tardar unos dos minutos en completarse.

Como obtener la actualización gratis del Firmware:

1. **Descargue los archivos de actualización del firmware a una computadora desde el sitio web de Pioneer:**
<https://pioneer-latin.com/actualizaciones-de-firmware/>
2. Transfiera los archivos al dispositivo de almacenamiento USB para insertarlos en el receptor Pioneer.

Preguntas:

Si tiene alguna pregunta, comuníquese a Servicio al Cliente de Pioneer

<https://pioneer-latin.com/contact/>

Sinceramente,

Pioneer Latin America.